


本日（6月22日）の課題研究の様子

【エンジンの知識を探究】班

エンジン班は整備の続きです。シリンダーヘッドを外し、ピストンが見える状態にしました。ピストンの上部はカーボンがくっついていましたが、シリンダー内面に傷はありませんでした。分解時にガスケットが剥がれ、交換する必要があるため部品の到着を待つことになります。



残った時間でまずカムシャフトカバーを耐熱塗料で塗装し、次にガソリンタンク。タンク内はサビが発生しており、30年前のガソリンは今まで嗅いだことのない臭いがしました。負圧コックを外して容器にガソリンを出したところ、約1リットル出てきました。次回はタンク内の洗浄とキャブレターの整備です。



車体班はリアブレーキとリアホイールを組み合わせ、リアアームに組み付けました。リアアクスルがなかなか入らず、苦勞しました。途中で元の状態が分からず、写真に撮っておけば・・・と後悔していました。

